

Separates the hot and neutral conductors of power cords when testing the AC amperage draw of light duty machinery, power tools, household appliances and lamps.

INSTRUCTIONS

1. Plug line splitter into AC outlet.
2. Plug appliance power cord into line splitter.
3. Set clamp meter function switch to highest amperage setting.
4. Turn on power to the appliance being tested.
5. Clamp meter around line splitter "X1" opening for a direct reading (usually used on high amperage circuits) or "X10" opening for low amperage circuits which require greater sensitivity for accurate measurements.

It may be necessary to set clamp meter function switch to a lower amperage range for a more accurate reading.

Unit also features built-in receptacles for voltage requirements.

Sépare les conducteurs positif et neutre des cordons d'alimentation lorsqu'on mesure l'ampérage CA des petites machines, des outils électriques, des appareils ménagers et des lampes.

INSTRUCTIONS

1. Brancher le fractionneur de ligne dans la prise CA.
2. Brancher le cordon d'alimentation de l'appareil dans le fractionneur de ligne.
3. Placer le commutateur de fonction de l'électropince sur le réglage d'ampérage le plus élevé.
4. Allumer l'appareil à tester.
5. Placer la pince autour de l'ouverture "X1" du fractionneur de ligne pour effectuer une mesure directe (habituellement utilisée pour les circuits à haute intensité) ou de l'ouverture "X10" pour les circuits à faible intensité qui nécessitent une plus grande sensibilité pour des mesures précises.

Il peut être nécessaire de régler le commutateur de fonction de l'électropince sur une gamme d'intensité plus faible pour obtenir une mesure plus précise.

L'appareil est également équipé de prises intégrées pour mesurer la tension

Sépare les conducteurs positif et neutre des cordons d'alimentation lorsqu'on mesure l'ampérage CA des petites machines, des outils électriques, des appareils ménagers et des lampes.

Separa los conductores energizados y neutros de los cables de alimentación cuando se prueba el consumo de amperaje de CA de maquinaria de trabajo liviano, herramientas eléctricas, aparatos electrodomésticos y lámparas.

INSTRUCCIONES

1. Enchufe el separador de línea en el tomacorriente de CA
2. Enchufe el cable de alimentación del aparato en el separador de línea.
3. Fije el interruptor de función del medidor de abrazadera en la posición más alta de amperaje.
4. Encienda el aparato sometido a prueba
5. Sujete el medidor con la abrazadera alrededor de la abertura "X1" del separador de línea para una lectura directa (habitualmente empleada en circuitos de alto amperaje) o la abertura "X10" para circuitos de bajo amperaje que requieran gran sensibilidad para mediciones precisas.

Puede ser necesario fijar el interruptor de función del medidor de abrazadera en un margen de amperaje más bajo para una lectura más precisa.

La unidad también presenta receptáculos incorporados para mediciones de voltaje.